

## 2.8 Topographie

La majorité des pentes autour du Grand Lac Rond se situent autour d'un pourcentage de 30 à 60 %.



**Figure 21: Exemples de rives aménagées avec une pente abrupte (à gauche) et à même le niveau de l'eau (à droite)**

**Source: MRC de la Vallée-de-la-Gatineau**

Les fortes pentes augmentent le risque d'érosion et un ruissellement immédiat plus important vers le lac. Les apports en sédiments sont plus élevés, et cela est également amplifié par une nature du sol à tendance perméable autour du Grand Lac Rond (Figure 22 et 23).




Figure 22: Pentes autour du Grand lac Rond  
 Source: ABV des 7




Figure 23: Perméabilité autour du Grand lac Rond

Source: L'ATINO. 2012. *Caractérisation des lacs de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau*. 2574 p.